

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Сочи  
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
Хостинского района г. Сочи

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

федеральный государственный надзор в области пожарной безопасности

(наименование федерального государственного надзора)

### ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

“ 20 ” августа 20 21 г.

Осмотр начал: 20.08.2021 15-00  
(дата) (время)

Осмотр окончен: 20.08.2021 16-00  
(дата) (время)

Должностным лицом (должностными лицами): старшим инспектором отделения организации надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Сочи управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, Гуревич Ириной Владимировной

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, которое провело осмотр)

на основании статьи 76 Федерального закона № 248 от 31.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Решения о проведении плановой выездной проверки № 100 от 20.08.2021

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

в присутствии:

гражданина, являющегося контролируемым лицом, руководителя, иного должностного лица, уполномоченного представителя контролируемого лица:

директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детская художественная школа №3 города Сочи Костюковой Т.С.

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

с участием специалиста, эксперта:

не привлекаются

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

проведен осмотр

нежилого здания, нежилых помещений (административные, общественные здания), территория  
(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, предметов)

расположенного(ых) по адресу: 354000, Краснодарский край, город Сочи, Хостинский район, улица Апшеронская, 1

В ходе осмотра проводилась:

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

В результате осмотра установлено:

Нарушения, указанные в предписании №20/1/3 от 26.04.2021 устранены в полном объеме.

---

---

---

---

---

---

---

---

К протоколу осмотра прилагаются:

-----  
(чертеж, схема места осмотра, фото, таблицы и т.п.)

Особые отметки:

-----  
(факты отказа в доступе на территорию, в помещения (отсеки), к производственным и иным объектам, предметам и др.)

Замечания, заявления, сделанные лицами, присутствующими (участвующими) при осмотре:

Не поступали

---

---

---


Подписи лиц, принимавших участие (присутствовавших) в (при) проведении осмотра:


Старший инспектор ООнд ОНДиПР г. Сочи  
УНДиПР Главного управления МЧС России по  
Краснодарскому краю

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Гуревич И.В.  
\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)  
\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

Представитель контролируемого лица:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

Специалист:

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

Эксперт:

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)